

RAPPORT

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2019

Resultater fra tilsynsaksjonen 2019



INNHOOLD

1	Om undersøkelsen	3
2	Bakgrunn	3
3	Resultater fra tilsynsaksjonen 2019	4
3.1	Avvik	5

Rapporten er utarbeidet av:

Nils Ivar Larsen

05.12.2019

Seksjon for analyse og metodeutvikling

1 OM UNDERSØKELSEN

Resultatene fra tilsynsaksjonen med farlig stoff 2019 har blitt samlet inn elektronisk ved hjelp av spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact. Undersøkelsen har ligget på DSBs nettside med en selvopprettende link. Undersøkelsen er gjennomført av Seksjon for analyse og metodeutvikling på oppdrag fra Seksjon for kjemikaliesikkerhet. Spørreundersøkelsen har vært tilgjengelig på DSBs nettside i perioden juni – 08. november 2019.

2 BAKGRUNN

Kommunen har etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenene som utfører tilsyn på vegne av kommunene. For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med landets brannvesener gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012. Tilsynsaksjonene har vært initiert og organisert av DSB, mens brannvesenene har utført tilsynene.

Temaet for brannvesenets tilsynsaksjon i 2019 var containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker for fylling av bensin og diesel til motorkjøretøy.

Informasjon om tidligere års tilsynsaksjoner finner du på DSBs nettside: [Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff](#)

3 RESULTATER FRA TILSYNSAKSJONEN 2019

34 brannvesen (14 prosent) oppgir å ha sjekket ut om det er containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker for fylling av bensin og diesel til motorkjøretøy i deres ansvarsområde.


Tabell 1: Antall brannvesen per fylke som har sjekket ut om det er containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker for fylling av bensin og diesel til motorkjøretøy i deres ansvarsområde

Fylke	Antall brannvesen i Norge fordelt på fylke	Antall brannvesen som har sjekket at det er containerstasjoner i sitt ansvarsområde	Andel brannvesen som sjekket at det er containerstasjoner i sitt ansvarsområde (prosent)
Østfold	7	0	0
Akershus	4	1	25
Oslo	1	0	0
Hedmark	9	3	33
Oppland	15	2	13
Buskerud	11	3	27
Vestfold	3	2	66
Telemark	9	1	11
Aust-Agder	3	2	66
Vest-Agder	3	1	33
Rogaland	9	2	22
Hordaland	24	6	25
Sogn og Fjordane	21	1	4
Møre og Romsdal	31	3	10
Trøndelag	28	4	14
Nordland	26	3	12
Troms	18	1	6
Finnmark	19	0	0
Totalt	242	34	14

Av 34 brannvesen som har sjekket ut om det er containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker for fylling av bensin og diesel til motorkjøretøy i sitt ansvarsområde, er det 17 som oppgir at de har slike containerstasjoner i sitt ansvarsområde. Disse 17 som har containerstasjoner har totalt gjennomført 36 tilsyn i årets tilsynsaksjon.


3.1 AVVIK

Det ble sendt ut en sjekkliste for gjennomføring av tilsynene. Av de 36 tilsynene som er gjennomført fremkommer det totale antall avvik for hvert punkt i sjekklisten i illustrasjonen under. Det er flest avvik på punktet FSF § 19: Beredskapsplanen er ikke øvet, med 15 avvik. Færrest avvik har punktet FSF § 15 2. ledd bokstav a): Tanken har ikke overflyllingsvern, hvor det er 1 avvik.



Figur 1: Totalt antall avvik for hvert av punktene i sjekklisten for tilsynene.

I figuren nedenfor er prosentandel for tilsvarende avvik for 2017 og 2018 sammenlignet med avvik for 2019.



Figur 2: Prosentandel avvik for hvert av punktene i sjekklisten for tilsynene for 2017, 2018 og 2019. Prosentandelen er beregnet ut fra totalt antall avvik, som for 2017=1103, for 2018=460 og for 2019=160

*Tidligere år har man ikke spurt om anleggene er meldt inn.

**Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap**

Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon 33 41 25 00
Faks 33 31 06 60

postmottak@dsb.no
www.dsb.no

